



Litueche, 12 de Diciembre de 2014

CERTIFICADO N° 540

Se otorga el siguiente Certificado de Experiencia, al contratista don Orlando Pavez Vargas, Rut. N° 7.391.803-0, con domicilio en calle Dionisio Acevedo N° 847, Comuna de Pichilemu, del proyecto ejecutado a la Ilustre Municipalidad de Litueche, que a continuación se indica:


NORMALIZACIÓN, CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE INTERNADO - COMUNA DE LITUECHE, ubicado en Avda. Obispo Larraín N° 1085		Monto Total	M2	Fechas
Desde ID N° 1743-42-LP13, con Orden de Compra N° 1743-291-SE13 y N° 1743-689-SE13		\$ 75.215.545		24-05-2013
		\$ 2.366.455		17-09-2013
Pintura de internado comuna de Litueche en los recintos de comedor, sala de estar, pabellón 1 de hombres, pabellón 2 de hombre, pabellón 4 de mujeres, frontis entrada principal, muros exteriores, cielos, recintos húmedos, cerchas metálicas, corredores, y espacios libres, incluye empaste general.			1438	
Cambio puerta pino Oregón con quincañería a salón de reuniones pabellón 1, acceso a dormitorios pabellón 1, acceso a recinto pabellón 1, salida a patio interior pabellón 1 y sala de reuniones, bodega, pabellón N°4,			15	
Cambio revestimiento de terciado marino de 15mm a frontis fachada principal, frontis comedor, frontis sala de estar, frontis pabellón N°4 damás, frontis pabellón N°1 hombres por dos costados, frontis pabellón N°2 acceso patio N°1, frontis baño 1 varones, frontis lado interior patio trasero cocina,			285	
Cambio revestimiento de aleros en placa de terciado marino de 9mm de espesor traslapadas a; pabellón N°1 de varones por 2 costados, pabellón N°2 de varones en acceso a patio N°1, alero de frontis entrada principal,			120	
Construcción de circulación techada en patio N°1 de internado entre pabellón N°1 y 2 de varones en madera de roble nativo cepillados con cerchas de 2x5", pilares de 4x4", soleras de 2x5, costaneras de 2x2, anclaje tirafondos de 1/2x6", cubiertas policarbonato alveolar de 10 mm de espesor con sus respectivas uniones de planchas, ángulos, fieltros y cintas selladoras, terminación ángulo de aluminio en todos los contornos de aleros y frontones.			112	
Reposición piso de pabellón N°1, pieza inspector, sala de baños de pabellón N°1 varones, levantar piso completo, hacer radier compactado de 0.10 mts. de espesor con malla acma C-92, instalación piso cerámico con palmeta de 36x36, terminación con guardapolvos de 4".			160	
Reposición de paneles de tabiquería en divisiones de dormitorios, pieza inspector, baño de hombres pabellón N°1, construcción tabiquería de vulcometal con revestimiento de vulcanita de 15mm, terminación empaste con reforzamiento de esquinas ángulo de metalcom.			84	
Construcción patio entre pabellón N°1 y N°2, construcción patio entre pabellón N°2 y N°4, estabilizado, nivelado, construcción sumideros de evacuación aguas lluvias, construcción con pastelones tipo baldosa colonial habano ocre 40x40 cms y microvibrada adoquín rústico 16 panes ocre 40x40 cod:135-OR, construcción radier y rampa discapacitados con malla acma C/92 en patio N°2.			180	

Construcción de vereda en circulación de entrada oficina inspector, entrada principal a comedor y entrada principal a hall central, de 1.0 mts. de ancho, hacer excavación, poner estabilizado compactado, hacer vereda de hormigón de 8 cms.		28	
Cambio la totalidad de canaletas aguas lluvias de zinc por canaleta de PVC P25 blanca con sus respectivas uniones, bajadas de aguas, esquineros, tubos de bajadas, ganchos, codos y terminaciones a internado comuna de Litueche.		778	
Total construido M2		3.200	

NORMALIZACIÓN COCINAS ESCUELA DE QUELENTARO Y LICEO EL ROSARIO – COMUNA DE LITUECHE Desde ID N° 1743-31-LP14 con Orden de Compra N° 1743-415-SE14	Monto Total	M2	Fechas 02-06-2014 13-09-2014
ESCUELA QUELENTARO; Construcción de servicios higiénicos y vestidor manipuladoras en albañilería fiscal confinada, tabiquería de pino impregnado, revestimiento interior intermit de 8mm, fieltro de 15 lbs., aislapol de 50mm, cerámico muro tipo cordillera de 20x30 de piso a cielo, piso cerámico cordillera de 36x36, pintura esmalte al agua swervin Williams, instalación eléctrica y artefactos, instalaciones artefactos sanitarios, techo zinc-alum prepintado teja colonial continua.	\$41.825.274	16	
Construcción patio de servicios con ciénfento corrido, sobrecimiento de hormigón armado, albañilería de ladrillo fiscal confinada, radier con malla acma de 100mm, rampa acceso patio, nichos de basura y gas.		12,2	
Pinturas esmalte al agua SW de muros, cielos, puertas, comedores, cocina, bodegas y patio de servicios.		171	
LICEO EL ROSARIO: Construcción de servicios higiénicos y vestidor manipuladoras en albañilería de ladrillo fiscal confinada, tabiquería de pino impregnado, revestimiento interior de intermit de 8mm, fieltro de 15 lbs., aislapol de 50mm, revestimiento cerámico muro tipo cordillera de 20x30, piso cerámico cordillera de 36x36, pintura esmalte al agua swervin Williams, instalación eléctrica y artefactos, instalaciones artefactos sanitarios, techo zinc alum prepintado teja colonial continua.		10	
Ampliación bodegas y cocina; en tabiquería de pino impregnado, revestimiento interior de intermit de 8mm, fieltro de 15 lbs., aislapol de 50mm, pintura esmalte al agua swervin Williams, instalación eléctrica y artefactos.		5.8	
Construcción patio de servicios, con sobrecimiento de hormigón armado, base estabilizada radier, radier con malla acma de 100mm, puerta metálica acceso patio, nicho de basura, cierre malla acmaford 3D.		50	
Pinturas esmalte al agua SW de muros, cielos, puertas, bodegas, cocina, comedores y patio de servicios.		262	
Total construido M2		527	



MEJORAMIENTO COCINAS ESCUELA MATANCILLA Y RAUL SILVA HENRIQUEZ, LITUECHE Desde ID N° 1743-32-LP14 con Orden de Compra N° 1743-414-SE14	Monto Total \$43.854.128	M2	Fechas 02-06-2014 13-09-2014
ESCUELA MATANCILLA: Construcción de servicios higiénicos y vestidor manipuladoras en tabiquería de pino impregnado, revestimiento interior, intermit de 8mm, fieltro de 15 lbs., aislapol de 50mm, cerámico muro tipo cordillera de 20x30 de piso a cielo, piso cerámico cordillera de 36x36, pintura esmalte al agua swervin Williams, revestimiento exterior sidén de pizarreño, instalación cámara desgrasadora, instalación tres cámaras alcantarillado, instalación eléctrica y artefactos, instalaciones artefactos sanitarios.		26	
Construcción patio de servicios con cimiento corrido, sobrecimiento de hormigón armado, albañilería de ladrillo fiscal confinada, radier con malla acma de 100mm, puerta metálica acceso patio, nichos de basura y gas.		18	
ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ: Remodelación de bodegas cocina y construcción de servicios higiénicos y vestidor manipuladoras en tabiquería de pino impregnado, revestimiento interior de intermit de 8mm, fieltro de 15 lbs., aislapol de 50mm, revestimiento cerámico muro tipo cordillera de 20x30, piso cerámico cordillera de 36x36, pintura esmalte al agua swervin Williams, instalación eléctrica y artefactos, instalaciones artefactos sanitarios.		24	
Construcción patio de servicios con cimiento corrido, sobrecimiento de hormigón armado, albañilería de ladrillo fiscal confinada, radier con malla acma de 100mm, puerta metálica acceso patio, nichos de gas y basura.		102	
Pinturas esmalte al agua SW de muros, cielos, puertas, comedores y patio de servicios.		479,4	
Total construido M2		649,4	



MARCELO SCHÖNFFELDT SOTO
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS