



1. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Dirección de Obras
Municipales

INFORME N°284


El Director de Obras de la Municipalidad de Litueche que suscribe, certifica que:

Según los antecedentes que obran en poder de esta Dirección de Obras y la visita a terreno efectuada el 24/06/2014, puedo certificar que en el terreno del Sr. Rigoberto González Pino, Rut N°2.946.195-3, ubicado en calle San Antonio N° 233, Litueche, se encuentra una vivienda construida en adobe, con notorios daños en pisos aparentemente ocasionado por la humedad recibida en el transcurso de los años. Además se aprecia algunas manchas en muros, también atribuibles a la misma causa, lo que se apoya con un set fotográfico adjunto.

Se otorga el presente certificado a petición de doña MARISOL GONZÁLEZ NAVARRO, para fines relacionados.

Extendido en la comuna de Litueche, a 26 días del mes de junio de 2014.




MARCELO SCHÖNEFELDT SOTO
Arquitecto
Director de Obras Municipales