



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Dirección de Obras
Municipales


INFORME N°237

El Director de Obras de la Municipalidad de Litueche que suscribe, certifica que:

Según los antecedentes que obran en poder de esta Dirección de Obras y la visita a terreno efectuada el 09/05/2014, puedo certificar que en el terreno del Sr. Benito Escárate Ramírez, Rut N° 8.971.856-2, ubicado en pasaje Las Rosas N°452, Litueche, se encuentra una vivienda con daños en muros de albañilería y fisuras en la estructura, específicamente en pilares y cadenas, daños considerados en un 70% de la vivienda. Todo se apoya con un set fotográfico adjunto.

Se otorga el presente certificado a petición de don BENITO ESCÁRATE RAMÍREZ, para fines relacionados.

Extendido en la comuna de Litueche, a 12 días del mes de mayo de 2014.



MARCELO SCHÖNFFELDT SOTO
Arquitecto
Director de Obras Municipales