



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Dirección de Obras
Municipales


INFORME N°238

El Director de Obras de la Municipalidad de Litueche que suscribe, certifica que:

Según los antecedentes que obran en poder de esta Dirección de Obras y la visita a terreno efectuada el 09/05/2014, puedo certificar que en el terreno de la Sra. Gloria González, Rut N°6.836.615-1, ubicado en calle Teniente Merino N°513, Litueche, se encuentra una vivienda con daños en muros, tabiques y por sobretodo en la estructura ya que debido al desplazamiento de los cimientos, esta se ha movido también, logrando así un descuadre considerable de la vivienda en general, daños considerados en un 70%. Todo se apoya con un set fotográfico adjunto.

Se otorga el presente certificado a petición de doña GLORIA GONZÁLEZ SOLÍS, para fines relacionados.

Extendido en la comuna de Litueche, a 12 días del mes de mayo de 2014.



MARCELO SCHÖNFFELDT SOTO

Arquitecto

Director de Obras Municipales