



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Dirección de Obras
Municipales


INFORME N°239

El Director de Obras de la Municipalidad de Litueche que suscribe, certifica que:

Según los antecedentes que obran en poder de esta Dirección de Obras y la visita a terreno efectuada el 09/05/2014, puedo certificar que en el terreno de la Sra. María Osorio Osorio, Rut N°6.033.712-8, ubicado en el sector de Villa Manantiales S/N, se encuentra una vivienda de madera con serios daños en muros, tabiques, techumbre y estructura, al menos en un 90%. Además se aprecia claros daños causados por termitas en muros de madera exteriores, lo que se apoya con un set fotográfico adjunto.

Se otorga el presente certificado a petición de doña MARÍA OSORIO OSORIO, para fines relacionados.

Extendido en la comuna de Litueche, a 12 días del mes de mayo de 2014.



MARCELO SCHÖNFFELDT SOTO
Arquitecto
Director de Obras Municipales