

I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Dirección de Obras
Municipales


INFORME N° 240

El Director de Obras de la Municipalidad de Litueche que suscribe, certifica que:

Según los antecedentes que obran en poder de esta Dirección de Obras y la visita a terreno efectuada el 31/03/2014, puedo certificar que en la propiedad del Sr. Lorenzo del Carmen Donoso Becerra, Rut N° 7.572.867-0, ubicada en Pasaje 2 N° 163, Rol SII N° 34-25, Villa Litueche, Comuna de Litueche, se encuentra una vivienda construída de madera con daños estructurales en muros, tabiques y pisos al menos en un 70%, a consecuencia de una invasión o plaga de termitas. Situación que se apoya con un set fotográfico adjunto.

Se otorga el presente certificado a petición de doña MALVINA CÉSPEDES RAMÍREZ, para fines relacionados.

Extendido en la comuna de Litueche, a 04 días del mes de Abril de 2014.



MARCELO SCHÖNFFELDT SOTO

Arquitecto

Director de Obras Municipales