ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE LITUECHE
Dirección de Obras

CERTIFICADO N° 154

El Director de Obras de la Municipalidad de Litueche que suscribe, certifica que:

Según los antecedentes que obran en poder de esta Dirección de Obras mediante certificado N° 283 del 10 de agosto de 2011 se certifica un 90% de daño post terremoto a la vivienda ubicada en Quebrada Honda, sector de Quelentaro, Litueche, de propiedad de doña ELCIRA IRENE CATALÁN MARTÍNEZ, Rut. 6.828.837-1.

Efectuada por el suscrito la visita a terreno, visualmente se pudo constatar que actualmente la vivienda se encuentra con daños que la hacen inhabitable.

Se adjuntan seis (6) fotografías

Se otorga el presente certificado a petición de doña Elcira Catalán Martínez, para fines relacionados.

Extendido en la comuna de Litueche, a 16 días del mes de abril de 2013.

Nota Rectificatoria:
La fecha del certificado dice **10/08/2011** y debe decir **20/08/2010**

Ilustre Municipalidad de Litueche
D.O.M.

MARCELO SCHÖNFFELDT SOTO
Arquitecto
Director de Obras Municipales