ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE LITUECHE
Dirección de Obras

CERTIFICADO N° 156

El Director de Obras de la Municipalidad de Litueche que suscribe, certifica que:

Según los antecedentes que obran en poder de esta Dirección de Obras mediante certificado N° 215 del 06 de julio de 2010, se certifica un 100% de daño post terremoto a la vivienda ubicada en Quebrada Honda, sector de Quelentaro, Litueche, de propiedad de doña XENIA ÁVALOS ALVIÑA, Rut. 7.443.592-0.

Efectuada por el suscrito la visita a terreno, visualmente se pudo constatar que actualmente la vivienda se encuentra con daños que la hacen inhabitable.

Se adjuntan cinco (5) fotografías.

Se otorga el presente certificado a petición de doña Xenia Ávalos Alviña, para fines relacionados.

Extendido en la comuna de Litueche, a 16 días del mes de abril de 2013.

Ilustre Municipalidad de Litueche
D.O.M.

MARCELO SCHÖNFFELDT SOTO
Arquitecto
Director de Obras Municipales